



Volkswagen
 Hilfe rund um die Uhr
 Notdienst Fax:
 0800 / 1234107



Ich kann nicht hören



Ich kann nicht sprechen

Wer faxt?

Name: Hax Murkmann Fax-Nummer: 02312 /
 Straße: Muster Str. 78 PLZ/Ort: 50654 Musterhausen
 SMS-Nummer: 0177 /

Fahrzeugdaten: (muss nur ausgefüllt werden, wenn noch keine Vorabregistrierung erfolgt ist)

Modell: VW Polo Auto-Kennzeichen: HI-1H 375
 Farbe: blau Fahrgestellnummer: WVWZZZ 12345
 Baujahr: 2003

Wohin soll Hilfe kommen?

Standort: A8 München Richtung Salzburg, hinter der Raststätte Inchenberg

Was ist passiert?



Panne



Unfall

Art der Panne?

Auto qualmt!

Vielen Dank!

Datum: 03.09.2004
 Unterschrift: Murkmann

Bitte zurückfaxen!-----Bitte zurückfaxen!-----Bitte zurückfaxen!-----Bitte zurückfaxen!

Das Notfall-Telefax ist eingegangen und
 ist unterwegs zu Ihnen. Datum: _____

Schlüsselnummer		zu 1		zu 2		zu 3	
1	PKW GESCHLOSSEN						
2	S-ARM EURO 2, G:92/97						
3	VOLKSWAGEN-VW						
4	1HX0						
4	Fahrgest.-Nr. WVWZZZ12345						
5	OTTO/GKAT 510	digitel km/h	168				
7	Leistung kW bei min-1	K55/4600					
8	Hubraum cm ³	1598					
9	Nutzlast kg		10	Rauminhalt des Tanks m ³			
11	Stell-/Lageplätze			12	Stipitze einricht. Führz. u. Nutz.	5	
13	Maße über alles mm	L 4020	B 1695		1425		
14	Leergewicht kg	1015	15	Zu Gesamtgewicht kg	1525		
16	Zykl. Achslast kg	790	m			n	770
17	Füßer u./od. Lastkraften	18	Zahl d. Achsen	2	19	Schon angebrachte Achsen	1
20	von	185/60R14	82T				
21	mitlen u. hinten	185/60R14	82T				
22	od. vorn	195/50R15	82H				
23	mitlen u. hinten	195/50R15	82H				
24	Druck am Bremspedal bei 100 km/h		24	Erzielungs- bremse		25	Verlängerungs- bremse
26	Anhängerkupplung DIN 740 - Form u. Größe						
27	Anhängerkupplung Prüfzeichen						
28	Anhängelast kg bei Anhängler mit Bremse	1000	29	bei Anhängler ohne Bremse	500		
30	Standgeräusch dB (A)	81	31	Fahrgeräusch dB (A)	73		
32	Tag der ersten Zulassung	05.08.03					5
33	Bemerkungen	ZIFF.12:WAHLW.4,2 OD.1*ZIFF13:LANG 4124,HOCH VON 1415 BIS 1820 U.ZIFF.14:VON 987 BIS 1131 JE NACH AUSR.*ZIFF.20 BIS 23 AUCH GEN.: 175/70R13 82S OD.175/65R14 82Q MIS*ZIFF.22 U.23 A.FEL-GE 6JX15H2*ZIFF.27 GEN.: M4701 OD.E1 00-0029 FALLS WERKSEITIG MONTIERT*ZIFF.28					

Weitere Beispiele:

- B 256 Altenkirchen Richtung Neuwied; zwischen Abzweigung nach Ehlscheid und Rengsdorf
- Kiel: Westring Richtung Lübeck; Ecke Hasseldieksdammer Weg

Weitere Beispiele:

- Motor springt nicht an
- Reifenpanne
- Bremskontrolllampe leuchtet